

Правила по эксплуатации, транспортировке и хранению костюмов сухого типа фирмы WHITES



С расширением границ рекреационного дайвинга и все возрастающим интересом к техническим погружениям костюмы WHITES стали популярными среди как технарей, так и непрофессионалов. Швы всех моделей WHITES проварены изнутри безклеевым способом полиуретановой пленкой при помощи высокого давления и высоких температур, что придает им дополнительную надежность и прочность. Все костюмы фирмы WHITES удобны в эксплуатации, надежны и прочны. Перед выпуском костюмы проходят проверку на фабрике.

Для того чтобы костюм служил вам надежно и долго и чувствовать себя в нем комфортно, необходимо выполнять следующие правила:

- Промывать костюм следует чистой пресной водой после каждого погружения.
- Убирать костюм на хранение следует только после опреснения и полной просушки.
- Хранить костюм следует в сухом, прохладном месте.
- Хранить костюм рекомендуется на плечиках с расстегнутой молнией или в правильно сложенном состоянии, молнией кверху (молния расстегнута).

Правильная укладка костюмов сухого типа фирмы WHITES

Укладка костюма с молнией, расположенной спереди (Catalyst Classic, Catalyst 360, Fusion)



расправленный костюм лежит на ровной поверхности молнией к низу (на животе)



костюм начинают аккуратно и неплотно скатывать от носок к спине



костюм аккуратно и неплотно скатан от носок к спине

Укладка костюма с молнией, расположенной сзади (Nexus 3, Polar Flex)

1



расправленный костюм лежит на ровной поверхности, молнией к низу (на спине)

2



костюм начинают аккуратно и неплотно скатывать от носок к груди

3



костюм аккуратно и неплотно скатан от носок к груди



рукава костюма "обнимают" скатку

4



рукава костюма "обнимают" скатку



аккуратно и неплотно скатанный костюм перевернут молнией вверх

5



аккуратно и неплотно скатанный костюм перевернут молнией вверх

- При транспортировке костюм должен быть правильно сложен. Молния должна быть расстегнута.
- При хранении или транспортировке на костюме ничего не должно лежать.
- При хранении, транспортировке и эксплуатации костюма **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** сильно изгибать, складывать или деформировать молнию!
- При надевании или снятия костюма не рекомендуется садиться на молнию.
- После каждого погружения необходимо промывать костюм пресной водой, особое внимание уделяя молнии. Лучше всего, не снимая костюма, встать под душ с пресной водой и окатить молнию из шланга пресной водой.
- Не сушите костюм на открытом солнце и вблизи нагревательных приборов. Лучше всего сушку проводить в тени или в проветриваемом помещении.
- Рекомендуется регулярно использовать средство по уходу за молнией.

Костюмы снабжены сверхпрочными и стойкими к ультрафиолету латексными манжетами и обтюратором шеи. Чтобы они служили дольше, следуйте этим правилам:

- Если вы хотите использовать средства для облегчения надевания и снятия манжет и обтюратора шеи костюма, используйте специальный гель (продается в дайверских магазинах) или присыпки (обыкновенный тальк) и гели **БЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ** добавок – они разрушают (размягчают) латекс, из которого изготовлены манжеты и обтюратор.
- Недопустимо попадание на манжеты и обтюратор масел и нефтепродуктов.
- Обтюратор шеи можно подрезать для увеличения его диаметра (если малый диаметр обтюратора чрезмерно сдавливает шею). Делать это нужно только в крайнем случае, аккуратно. Эту операцию лучше поручить специалисту.

Костюмы комплектуются клапанами шведской фирмы Si Tech и шлангом поддува низкого давления.

- Несмотря на то, что это очень надежные элементы, регулярно опресняйте их и следите за надлежащим техническим состоянием.
- При укладке костюма в специальную сумку (рюкзак), следите за тем, чтобы выпускной клапан (находящийся на рукаве) оказался сверху укладки при переноске и хранении сумки (рюкзака).